LINHA DIRETA



ESPECIAL Manutenção

Publicação Oficial do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Metroviários, Veículos Leves sobre Trilhos e Monotrilhos do Rio de Janeiro - SIMERJ Gestão 2015/2017 - Filiado à FENAMETRO

www.simerj.org.br - email: simerj@simerj.org.br - Tel.:(21)2532-0331 - 29/09/2016 Rua Santa Amélia, 41 - Praca da Bandeira - CEP. 20260-030 - Rio de Janeiro

VAMOS FAZER UMA RECAPITULAÇÃO

amos lembrar! Quando SI-0 MERJ publicou no seu LD que o carro 1063, foi realizar uma revisão geral na empresa TTrans devido a um acidente em operação, este carro demorou mais retornou sim ao CM, e hoje passa por uma grande revisão pelos próprios empregados do MetrôRio, na prática esses serviços não era para ser feito pelos empregados da Metrô Rio é sim tudo pela TTrans. Percebemos que ainda faltam muitas avarias para serem concluídas, existindo uma grande pendência de materiais e o comparecimento da equipe de engenharia para dar o suporte técnico e agilizar as pendências de materiais.

Há muito tempo o SIMERJ vem alertando a empresa através do LD quanto a deficiência do setor de engenharia de manutenção de trens, não se sabe se é organizacional ou se é técnica, mais que existem uma deficiência, existem! Não podemos deixar de

lembrar que a empresa mantém o sucateamento nos trens CRC, os carros estão servindo de almoxarifado, exatamente pela falta de vários materiais elétricos, eletrônicos como mecânicos. lembramos aos senhores (as) que o SIMERJ vem há tempo denunciando as canibalizações tentes nestes trens, e que já são corriqueiros acontecer nos carros Alstom, e Mafersa.

GESTÃO ZERO! MINÍMAS CONDIÇÕES DE TRABALHO.

ASSÉDIO MORAL

Na área de Material Rodante, no setor da Preventiva de Trens, existem alguns líderes que continuam a desrespeitar os trabalhadores, pois agem com autoritarismo e falta de respeito, será

que o RH necessita efetuar uma intervenção? Será que são necessárias algumas aulas de cidadania para essas pessoas? Onde está o lado humano destes gestores? Nos dias de hoje não é mais tolerável tais práticas, sem contar a falta de respeito aos homens e mulheres que são os profissionais da empresa.

SEM CONDIÇÕES MINÍMAS

E possível notar também a falta de condições mínimas para realização de trabalho de qualidade. Nas jornadas noturnas é oferecido um ambiente com péssima iluminação e com muita sujeira.

continua no verso



continuação da página anterior

FALTA DE TRANSPORTE

Também durante a madrugada havendo a necessidade do deslocamento de pessoal das vias R's no Centro de Manutenção para o pátio norte no CA, transportando malas de ferramentas, o trajeto é realizado a pé. A falta de atenção com proteção do trabalhador é flagrante. O trabalhador fica a mercê de diversos riscos

desde o transporte desnecessário de peso até de bala perdida, existem relatos de incidentes desta natureza durante o dia imagine durante a madrugada.

HORÁRIO ALTERADO

Durante as Olimpíadas e Paraolimpíadas, o setor da Preventiva de Trens promoveu o remanejamento de pessoal, transferindo-os do turno do dia para o turno da noite. Segundo informações, a justificativa apre-

sentada por líderes e do gestor é de que houve acordo com o sindicato. O Simeri informa não que houve negociação deliberando sobre o assunto. inclusive o sindicato somente conhecimento da mudança poucos dias atrás. A gestão da área foi informada pelo Simeri da necessidade de se fazer um aditivo, e eles ignoraram totalmente.

ATENÇÃO SEGURANÇA DO TRABALHO

SEM HABILITAÇÃO

Trabalhadores do se-**▲** tor de Via Permanente estão sendo obrigados a operar veículos sem habilitação. Em diálogo entre integrante da área de Meio Ambiente e um Técnico de Segurança do Trabalho, este ponderou que a validade do ASO do empregado estava em dia! O empregado continuou a operar o veículo. O Simerj quer saber: Em caso de acidente quem responsabilizado? será Solicitamos aos responsáveis que tomem as providências necessárias a fim de evitar acidentes.

FALTA DE CONSERVAÇÃO

Existe ainda iminência de acidente em outros ambientes, um deles, de queda, devido às condições precárias de conservação das tampas dos canais de cabo ao lado das vias R's.

EPI SEM EFICÁCIA

Também durante visita de diretores do Simerj ao CM, especificamente no local onde é realizado o despoeiramento de trens, foi observada a diferença de qualidade entre os EPI's utilizados pela empresa terceirizada e os empregados do Metrô Rio. A denúncia é de que a máscara de proteção facial disponibilizada possui qualidade inferior e

pode ocasionar inalação de uma grande quantidade de partículas contaminadas aos trabalhadores.

ASSÉDIO MORAL

n ecebemos reclamações Ague os senhores "consultores de segurança" abordam os trabalhadores de forma arbitrária. Lembramos que esse tipo de conduta não se enquadra no tão propagado JEITO DE SER E FAZER. O Simerj está atento e tomará as providências cabíveis a esse tipo de atitude, somos todos trabalhadores e queremos ser respeitados como tal. Iremos denunciar todas e quaisquer práticas de assédio.